

Hej boende i Brf Stjärnkikaren.

Vi har fått information av STO och Peabs huvudkontor i Förslöv att det kan vara ett problem med den vindskyddsskiva som använts vid bygget av er fastighet, se ytterligare information som bifogas.

STO kommer att behöva göra vissa stickprov av skivorna i utvalda lägenheter och det görs genom att dom borrar sig genom innerväggen tills dom kommer fram till skivan som sitter innanför fasadens ytskikt, där dom fuktmäter skivan.

Hålet kommer sedan att täckas av ett doslock, liknande dom som sitter på andra ställen i lägenheterna.

Se bilder och förklaring vi fått av STO nedan.

Det är svårt att planera exakt var hålen ska tas i varje lägenhet utifrån planlösning, men generellt kan vi säga att vi önskar ta upp provhålen strax över golvlister under hörn av lämpligt fönster. Hålet täcks sedan med ett doslock.

Har bifogat ett par exempel på hur hålen kan se ut och typiska ställen där vi brukar ta upp dem. De första fotot visar ett öppnat hål, i den andra bilden har vi satt igen hålet med doslock.



Foto 25- Inspektionshål i yttervägg mot nordost




Foto 25- Inspektionshål i yttervägg mot sydost

Proverna kommer att göras den 26-29 nov och tar ca en timme per lgh.

Vi bifogar ett körschema från STO som dom kommer att följa.

Vid frågor kontakta
Thomas.rosell@peab.se
styrelsen@stjarnkikaren.se